

◎サロマ湖塩分状況

4月10日にサロマ湖の12地点で塩分状況を調査しました。その結果、赤川の水深2mまでと芭露の表面で低塩分水が見られ、風で動いている様子です。

水温は表面で5.4~6.1℃、底層で4.0~5.5℃、透明度は1.9~7.5mでした。

次回の塩分調査は12日(水)に実施予定です。

ブイ1			ブイ2			ブイ3			ブイ4		
	水深	11.5m		水深	16.0m		水深	12.3m		水深	11.2m
	透明度	3.5m		透明度	7.5m		透明度	5.8m		透明度	6.2m
水深	水温	塩分									
0m	5.7	30.4	0m	5.7	31.6	0m	5.9	30.6	0m	6.1	31.5
1m	5.5	30.7	1m	5.7	31.4	1m	5.9	30.5	1m	6.1	31.5
2m	5.5	30.7	2m	5.6	31.5	2m	5.8	30.9	2m	6.1	31.6
3m	5.1	31.5	3m	5.3	31.9	3m	5.7	31.3	3m	6.1	31.7
5m	4.9	31.9	5m	5.3	32.0	5m	5.5	31.3	5m	6.1	31.8
底	4.0	32.5	底	4.9	32.3	底	4.6	32.8	底	5.5	32.9

ブイ5			1			2			4		
	水深	17.2m		水深	10.4m		水深	7.4m		水深	8.8m
	透明度	7.5m		透明度	1.9m		透明度	2.5m		透明度	6.2m
水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分
0m	6.0	31.2	0m	5.9	27.2	0m	5.4	31.0	0m	5.6	31.9
1m	5.9	31.1	1m	5.7	29.0	1m	5.3	31.1	1m	5.5	31.9
2m	5.8	31.2	2m	5.6	29.5	2m	5.3	31.3	2m	5.5	31.9
3m	5.6	31.3	3m	5.4	30.0	3m	5.3	31.3	3m	5.5	31.9
5m	5.7	31.7	5m	4.9	31.8	5m	4.8	31.8	5m	5.5	31.9
底	4.2	32.8	底	4.7	32.1	底	4.2	32.1	底	5.0	32.3

5			6			7			8		
	水深	8.1m		水深	17.8m		水深	8.1m		水深	12.8m
	透明度	4.3m		透明度	5.1m		透明度	5.1m		透明度	4.5m
水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分
0m	5.8	31.6	0m	5.8	31.2	0m	5.9	26.4	0m	5.9	31.2
1m	5.8	31.6	1m	5.8	31.2	1m	6.0	30.9	1m	5.8	31.3
2m	5.7	31.6	2m	5.7	31.4	2m	6.0	31.2	2m	5.8	31.4
3m	5.7	31.7	3m	5.7	31.5	3m	6.0	31.5	3m	5.8	31.4
5m	5.6	32.1	5m	5.7	31.9	5m	6.0	32.0	5m	5.7	31.9
底	5.2	32.6	底	5.3	32.9	底	5.5	32.5	底	5.2	32.9

塩分調査地点図

