

◎サロマ湖塩分状況

15日にサロマ湖の12地点で塩分状況を調査した結果、芭露川河口から富武士沖にかけて、ワッカおよび赤川一帯の表層で低塩分水が見られました。水温は表面で5.4~8.5℃、底層で1.2~5.8℃、透明度は3.1~6.4mでした。

次回の調査は17日(水)の予定です。

ブイ1			ブイ2			ブイ3			ブイ4		
		水深 11.8m			水深 16.5m			水深 12.6m			水深 11.3m
		透明度 4.2m			透明度 4.5m			透明度 4.8m			透明度 6.4m
水深	水温	塩分									
0m	7.4	26.4	0m	6.1	30.6	0m	7.9	28.9	0m	7.3	30.4
1m	6.0	30.5	1m	5.3	31.1	1m	6.8	30.5	1m	6.8	31.2
2m	5.2	31.3	2m	4.1	31.7	2m	6.6	31.2	2m	6.4	31.8
3m	4.8	31.8	3m	3.7	31.9	3m	5.7	31.8	3m	6.4	32.0
5m	3.4	32.0	5m	3.9	32.2	5m	5.7	32.4	5m	6.1	32.4
底	1.7	32.3	底	1.2	32.5	底	4.2	32.6	底	5.5	32.6

  

ブイ5			1			2			4		
		水深 17.5m			水深 10.9m			水深 7.1m			水深 9.9m
		透明度 4.8m			透明度 3.1m			透明度 3.1m			透明度 3.4m
水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分	水深	水温	塩分
0m	5.4	30.9	0m	7.5	17.6	0m	8.4	10.9	0m	6.0	28.9
1m	4.9	31.1	1m	5.8	28.9	1m	4.6	30.5	1m	6.2	30.2
2m	4.7	31.3	2m	5.3	31.0	2m	3.9	31.3	2m	4.9	31.6
3m	4.3	31.5	3m	4.5	31.8	3m	3.2	31.6	3m	3.9	31.8
5m	4.8	32.0	5m	3.7	32.1	5m	2.3	32.0	5m	3.6	32.4
底	3.1	32.7	底	2.1	32.3	底	1.9	32.0	底	2.3	32.3

  

5			6			7			8		
		水深 8.7m			水深 19.0m			水深 8.0m			水深 13.3m
		透明度 3.9m			透明度 5.5m			透明度 5.0m			透明度 4.7m
水深	水温	塩分									
0m	6.4	29.7	0m	7.8	30.3	0m	8.5	28.2	0m	7.8	28.3
1m	6.3	29.6	1m	7.1	30.2	1m	7.1	31.0	1m	7.3	30.4
2m	5.8	30.4	2m	6.5	30.8	2m	5.5	32.0	2m	6.0	31.0
3m	4.4	31.4	3m	6.4	32.0	3m	4.9	32.1	3m	6.3	31.4
5m	3.8	31.8	5m	6.2	32.4	5m	5.1	32.3	5m	5.9	32.3
底	3.7	32.4	底	5.3	32.9	底	4.3	31.9	底	5.8	32.8

塩分調査地点図

